


Kuukivi Betoni Oy
Mosaiikkibetoniporaat
Hoito-ohje





UUDET MOSAIKKIBETONIPORTAAT

Käsittelyllä estetään lian tunkeutuminen mosaiikkibetoniin, jolloin sen puhtaanapito helpottuu. Käsittävän pinnan tulee olla huokoinen, puhdas ja kuiva. Käsittävän pinnan tulisi olla vähintään +14 °C. Pinta ei saisi olla liian tiivis tai likainen, tällöin käsittelyaine ei imeydy ja kuivuttuaan irtoaa. Myös sauma-aineiden tulee olla kuivat. Askeleet / kumit täytyy suojata käsittelyn ajaksi.

TYÖOHJEET

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen mosaiikkibetonipinnat on suojattava hyvin rakennustöiden ajaksi. Suosittelemme käyttämään valmiita vanerisia porrassuoja elementtejä.

Levitä Kiilto KISU BT -peruskäsittelyainetta tai muuta vastaavaa suoja-ainetta pinnalle yksi kerros sellaisenaan esim. vahalevittimellä tai lattiakuivaimella. Suoja-aine imeytetään tasaisesti pintaan ja ylimääräinen aine poistetaan. Suoja-aineen tarkoitus ei ole jäädä pintaan, vaan sen tarkoitus on täyttää mosaiikkibetonin huokokset. Pintaan näkyväksi kerrokseksi jäänyt Kisu BT voidaan heti kuivuttuaan poistaa pesemällä esim. Kiilto Linolilla, annostus 1 dl / 1 litra vettä, tai sen voidaan antaa vain kulua pois.

Käyttöönoton yhteydessä pinnat puhdistetaan huolellisesti ja levitetään toinen kerros Kiilto KISU BT -suoja-ainetta pinnoille. Kuiva Kiilto Kisu BT-käsittely pinta suositellaan vahattavaksi Kiilto Silk- lattiavahoilla. Tarkasta vahan yhteensopivuus valmistajalta.

Ylläpitosiivouksessa käytetään yleispuhdistusainetta esim. Kiilto Vieno ja hoitoainetta Kiilto Illusia 10.

VANHAT MOSAIKKIBETONIPORTAAT

TYÖOHJEET

Poista irtolika lattialta, tee Kiilto Base Total- vahanpoistoliuos 0.2-1 dl / 1L kylmää vettä.

Levitä vahanpoistoliuos pinnoille ja anna vaikuttaa 5min. Hankaa pinta hankauspesimellä ja imuroi likaliuos pois.

Huuhtelee vielä huolellisesti pinnat puhtaalla vedellä ja imuroi vesi pois.

Anna pintojen kuivua hyvin ja käsittele pinnat kiilto KISU BT- peruskäsittelyaineella kuten uudet pinnat.